

INFORME TÈCNIC DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI SON LLEDÓ

1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus de simulacre:** incendi. **Dia:** 27/10/2015. **Hora prevista:** 12 h.
- **Control del simulacre:** Antònia Fullana, Gerent i Cap d'emergències de l'edifici, i membres del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal i visitants. Prèviament es van penjar avisos, però ningú coneixia el dia i hora exactes del simulacre.
- **Inici del simulacre:** màquina de fum en el passadís del primer pis, devora l'OSR.

Temps total del simulacre:	10 minuts (inici 11:57' – final 12:07')
Temps d'evacuació:	6 minuts (des que boten les alarmes a les 12:01' fins que es decreta el final de l'emergència).
Persones evacuades:	200 persones aproximadament

2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

1r. Descobriment de l'emergència:
Millorable: el fum no ha activat els detectors perquè la majoria són tèrmics. Hem hagut de pitjar un pulsador d'emergència per activar la central d'incendis.
Correcte: els conserges han anat immediatament a comprovar si l'emergència era real.
2n. Avís al cap d'emergències i a l'equip d'intervenció, i valoració de l'emergència.
Correcte: el cap de consergeria ha avisat la cap d'emergències i alguns membres de l'equip d'intervenció.
3r. Ajudes exteriors.
Correcte: s'ha simulat la trucada a l'112 i a manteniment. El transmissor telefònic de la centraleta ha avisat automàticament a l'empresa de seguretat (ISS).
4t. Actuació de l'equip d'intervenció
Correcte: han participat 7 membres d'intervenció, equipats amb extintors. Han bloquejat els ascensors.
5è. Evacuació
Correcte: el cap de consergeria ha anotat les zones evacuades, i ha enviat gent per revisar les zones on no tenia constància que estiguessin revisades. L'evacuació ha estat molt més ràpida i coordinada que el simulacre anterior.
Incorrecte:
- Una alumna va quedar dins els banys de la planta baixa per comprovar si la revisió d'evacuació es feia correctament. Ningú no la va trobar.
- El personal del bar s'ha oblidat d'avisar als conserges que tota la gent havia sortit.
- Una persona va tornar enrere per cercar el seu bolso.
6è. Actuació de la cap d'emergències
Correcte: s'ha fet càrrec de la situació i ha coordinat bé els equips (intervenció, evacuació i conserges), donant les ordres adequades.

7è. Punt de reunió

Millorable: La gent s'acumula a les distintes entrades de l'edifici la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, la cap d'emergències ha d'enviar algú per desviar tota la gent cap al punt de trobada (gespa devora la rotonda de Son Lledó).

3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:

Deficiència	Prioritat	Responsable	Data real
Gran part dels detectors són tèrmics, la qual cosa retarda la detecció d'un possible incendi (haurien de ser detectors de fum). A més, hi ha altres deficiències reflectides en el Pla d'autoprotecció que encara no s'han solucionat, s'ha de planificar la solució en funció de la disponibilitat pressupostària.	Mitja	Vicerector de campus	
S'ha de fer una formació de refresc per als equips d'emergències, en especial per a l'equip d'evacuació, atès que no han revisat totes les zones de l'edifici (una persona ha quedat dins els banys).	2016	Servei de Prevenció	

Antònia Fullana
Gerent
Cap d'emergències de l'edifici Son Lledó
Palma, 29 d'octubre de 2015

Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció de la UIB


Annex I: Descripció detallada de l'evacuació

EQUIP D'EVACUACIÓ:	Avís evacuació	OBSERVACIONS
Planta baixa		
Rectorat fins consergeria: Caty Pou / Joana Oliver	SÍ	
Servei Alumnes fins consergeria: Rosa Subias / Juanjo Vera	SÍ	No han fet bé la revisió, ha quedat una persona dins els banys
Part nova + arxiu soterrani: Antoni Costa/Andreu Perelló	NO	S'envia una persona per revisar aquesta zona
Primer pis		
Rectorat fins escala central+OSR: Catalina Adrover/Eugenia Duran	SÍ	
Part nova fins escala central: Marian Gálvez/M. Estelrich	SÍ	
Segon pis		
Rectorat fins escala central: Encarna Alfaro / Mar Mayor	SÍ	
Part nova fins escala central: Cati Vidal / Gemma Jiménez	SÍ	
Soterrani		
Conserges	--	No hi ha ningú
EDIFICI ANNEX		
Planta baixa		
Biblioteca: Esther Fernández	SÍ	
Restaurant/cuina: personal del restaurant	--	Actualment sense ús
Primer pis		
Bar i banys: personal del bar	NO	S'han oblidat d'avisar
Soterrani		
Magatzems i sales de cuina: personal del restaurant	--	Actualment sense ús

Annex II: Registre gràfic del simulacre



El fum inunda el primer i segon pis.



L'equip d'intervenció prepara els extintors.



La cap d'emergències i el cap de consergeria coordinen les actuacions.



La gent espera que finalitzi el simulacre.