



### INFORME D'ACCIDENT I INCIDENT

#### DESCRIPCIÓ:

Un tècnic de laboratori estava netejant material de vidre, i es va fer un tall profund a un dit amb un vas de precipitat romput que qualche investigador va deixar dins la palangana de material brut. Els tècnics ens han dit que és molt freqüent trobar vidre romput en aquesta palangana (el mateix dia vàrem veure el matràs de la foto, i també petits vidres romputs). Addicionalment, aquest material està sovint contaminat amb sang de rates de laboratori, amb el consegüent risc biològic (risc baix però no menyspreable). Addicionalment, els tècnics no empren guants resistentos quan netegen vidre. El treballador ha estat atès en el Servei Mèdic, on li han posat la dosi de record de la vacuna del tètan.

#### FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR:

Tall amb vidre

#### LESIONS PERSONALS:

Tall profund a un dit. Sense baixa laboral.

#### DANYS MATERIALS:

Cap

#### VALORACIÓ DEL RISC:

GREU

MODERAT

LLEU

#### MESURES DE PREVENCIÓ QUE CAL APLICAR:

#### RESPONSABLE

DATA  
PREVISTA

DATA  
REAL

PRESSUPOST  
APROXIMAT

Revisar periòdicament tot el material de vidre i descartar el que presenti defectes (vegeu avaluació de riscos de l'Àrea). Posar cartells que recordin que no es pot posar vidre romput per netejar.

Responsables  
del laboratori

1 mes

Comprar guants contra talls per als tècnics de laboratori

Tècnics  
laboratori / S.  
Prevenció

1 mes

#### EMISSOR DE L'INFORME:

Santiago Hernández  
Servei de Prevenció  
10/10/2005

Vistiplau PRESIDENT DEL  
COMITÈ DE SEGURETAT I  
SALUT:

Vistiplau SERVEI DE  
PREVENCIÓ:

INFORME Núm.:

20/2005

