

INFORME TÈCNIC DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI CAS JAI

1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus de simulacre:** incendi. **Dia:** 13/11/2015. **Hora prevista:** 9:00 h.
- **Control del simulacre:** Servei de prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal i visitants.
- **Inici del simulacre:** màquina de fum al bar de l'edifici.

Temps total del simulacre:	12 minuts (inici 08:58' – final 09:10')
Temps d'evacuació:	7 minuts (des que boten les alarmes a les 9:03 fins que es decreta el final de l'emergència).
Persones evacuades:	25 persones aproximadament

2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

1r. Descobriment de l'emergència:
Correcte: Hem activat un detector amb la màquina de fum, i tot seguit la conserge ha anat a comprovar si l'emergència era real.
2n. Avís al cap d'emergències i a l'equip d'intervenció, i valoració de l'emergència.
Correcte: la conserge ha avisat el cap d'emergències i alguns membres de l'equip d'intervenció.
3r. Ajudes exteriors.
Correcte: s'ha simulat la trucada a l'112 i a manteniment. Incorrecte: el transmissor telefònic de la centraleta no ha funcionat (no ha avisat automàticament a l'empresa de seguretat ni al tècnic de prevenció).
4t. Actuació de l'equip d'intervenció
Correcte: han participat 2 membres d'intervenció (un tècnic de manteniment i Toni Gómez), equipats amb extintors.
5è. Evacuació
Correcte: el cap d'emergències ha anotat les zones evacuades, i ha enviat gent per revisar les zones on no tenia constància que estiguessin revisades. Incorrecte: Els treballadors que formen part de l'equip d'evacuació no saben exactament les seves competències. Han sortit de l'edifici sense avisar que la seva zona estava revisada, el cap d'emergència els ha hagut d'anar a cercar per demanar-los-ho.
6è. Actuació de la cap d'emergències
Correcte: s'ha fet càrrec de la situació i ha coordinat bé els equips (intervenció, evacuació i conserges), donant les ordres adequades.
7è. Punt de reunió
Correcte: Tots els treballadors s'han agrupat a un lateral exterior de l'edifici.

3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:

Deficiència	Prioritat	Responsable	Data real
La central d'emergències no ha activat les alarmes, no funciona adequadament. S'ha de reparar.	Alta	Manteniment	
El transmissor telefònic no ha funcionat, s'ha de reparar.	Mitja	ISS	
S'ha de fer una formació de refresc per als equips d'emergències.	Mitja	Servei de Prevenció	

Santiago Hernández Allès
Servei de Prevenció
Cap d'emergències de l'edifici Cas Jai
Palma, 16 de novembre de 2015

Annex I: Descripció detallada de l'evacuació

EQUIP D'EVACUACIÓ:	Avís evacuació	OBSERVACIONS
Planta baixa		
Serveis internacionals, consergeria, Llorenç Oliver magatzems soterrani i bar	Sí	S'havia oblidat d'avisar que la seva zona estava buida. A partir d'ara Llorenç Oliver s'encarrega de tota la planta baixa.
Prevenció, sala d'actes i OCDS Antoni Gómez	Sí	
Primer pis		
Tota la planta Xisca Llabrés / Joana Salom	Sí	S'havia oblidat d'avisar
Segon pis		
Tota la planta: Joana Salom	Sí	S'havia oblidat d'avisar

Annex II: Registre gràfic del simulacre

	
<p>El fum inunda el bar de la planta baixa</p>	<p>La consergeria activa l'alarma.</p>
	
<p>La cap d'emergències i el cap de consergeria coordinen les actuacions.</p>	<p>La gent espera que finalitzi el simulacre.</p>