

INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI CIENTIFICOTÈCNIC-INSTITUTS

1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus:** incendi. **Dia:** 25/07/2017. **Hora prevista:** 12,00 h.
- **Control del simulacre:** Inmaculada Carbonell, gerent de l'IFISC i cap d'emergències de l'edifici, i Santiago Hernández i Antonio Gómez, tècnics del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal propi i extern i l'alumnat. Prèviament varem enviar un mail a tot el personal i es varen penjar cartells informatius a l'edifici, però només la cap d'emergències coneixia la data exacta del simulacre.
- **Ajudes externes:** prèviament vàrem avisar la Direcció General d'Emergències. Es va comunicar l'inici i el final del simulacre a l'112.
- **Inici del simulacre:** Màquina de fum col·locada entre el Laboratori de Cultius Microbiològics i el Laboratori de Litiasi Renal (1a planta).

Temps total del simulacre:	13 minuts (inici 11:57' – final 12:10').
Temps d'evacuació:	6 minuts (des que boten les alarmes a les 12:04' fins que finalitza l'emergència).
Persones evacuades:	Aproximadament 100

2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

1r. Descobriment de l'emergència:
Correcte: el detector d'incendis ha detectat el fum i ha activat la centraleta d'incendis, ubicada a la consergeria. El conserge ha anat a la zona per comprovar si l'incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d'emergència.
2n. Avís al cap d'emergències i l'equip d'intervenció. Valoració de l'emergència:
Correcte: el conserge ha localitzat un cap d'emergència i a diferents membres de l'equip d'intervenció (Toni Terrones, Biel Martorell i Maribel Gil).
3r. Ajudes exteriors:
Incorrecte: el transmissor telefònic de la centraleta està espatllat, no ha fet la telefonada automàtica a l'empresa de vigilància ni a la consergeria del Mateu Orfila.
4t. Actuació de l'equip d'intervenció:
Correcte: Els membres de l'equip d'intervenció han anat a extingir el foc. Han actuat de manera ràpida, evacuant la gent de la zona de l'incendi. Han bloquejat els ascensors. Han informat a la Cap d'emergències de l'evolució del foc. Després d'extingir el foc han comprovat que no hi havia més zones afectades.
Millorable: No s'han equipat adequadament amb els EPI de seguretat, no han emprat armilles fluorescents ni màscara per protegir-se del fum. Només han col·laborat 4 de les 15 persones que formen part de l'equip d'intervenció. Cal millorar la formació.

5è. Evacuació:

Correcte: la cap d'emergències ha dut el registre de zones evacuades amb la informació que rebia de l'equip d'evacuació.

Millorable: no es sent l'alarma dins les sales de cultius cel·lulars (primer pis). La cap d'emergència no va enviar ningú a revisar el soterrani de l'edifici Científicotècnic.

6è. Actuació general del cap d'emergències:

Correcte: ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips (intervenció, evacuació i conserges), donant les ordres adequades. Ha dut el registre de les zones evacuades.

Millorable: No s'ha enviat gent a les sortides per evitar que la gent entrés abans que acabés el simulacre.

7è. Punt de reunió:

La gent es queda a les sortides de l'edifici, la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, els caps d'emergència han d'enviar algú que desviï tota la gent cap al pàrquing codi de barres.

3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:

Deficiència	Prioritat	Responsable	Data real
La centraleta no ha realitzat cap telefonada d'emergència: reparar el transmissor telefònic.	Alta	Patrimoni/ Manteniment	Fet parte a manteniment (25/04/17)
Està previst realitzar un curs per tots els membres dels equips d'emergències, que servirà perquè els equips practiquin davant de situacions d'emergències simulades i per recordar o obtenir tots els coneixements necessaris per actuar correctament davant d'una emergència.	Mitja	Servei de Prevenció	
Tots els membres de l'equip d'intervenció i de l'equip d'evacuació necessiten armilles reflectants per ser identificables com a membres dels equips d'emergències. Està previst dotar a tots els membres dels equips d'emergència amb armilles reflectants.	Mitja	Servei de Prevenció	Setembre
Instal·lar un avisador d'alarma dins el laboratori de cultius cel·lulars.	Baixa	Manteniment	Fet parte a manteniment (27/04/17)

Inmaculada Carbonell
Gerent de l'IFISC i Cap d'emergències
de l'edifici Científicotècnic-Instituts

Dr. Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció de la UIB

Palma, 25 de juliol de 2017

Annex I. Descripció detallada del procés d'evacuació

EQUIP D'EVACUACIÓ:	Avís evacuació	OBSERVACIONS
CIENTIFICOTÈCNIC 1R PIS		
- Maribel Gil / Clara Oliver	Sí	
CIENTIFICOTÈCNIC PLANTA BAIXA		
- Rosa Gomila / Ferran Hierro	Sí	
CIENTIFICOTÈCNIC SOTERRANI		
Sense assignar *	NO	No es va revisar
INSTITUTS 2n PIS		
- Damià Gomila / Cristobal López	Sí	
INSTITUTS 1r PIS		
- Regina Alemany / Oliver Vögler	Sí	
INSTITUTS PLANTA BAIXA		
- Miquel Tortella / Carolina Sitges	Sí	
INSTITUTS SOTERRANI		
- Antonia Tugores / Ruben Tolosa	Sí	
ALTRES		
Netejadores (empresa externa)		

Annex II. Registre gràfic del simulacre



Zona afectada pel fum



L'equip d'intervenció ha bloquejat els ascensors



Els equips d'emergències informen la cap d'emergències



El personal espera a que finalitzi l'emergència