

INFORME TÈCNIC DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI JOVELLANOS

1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus:** incendi. **Dia:** 17/05/2017. **Hora prevista:** 12:00 h.
- **Control del simulacre:** Dr. Francisco López, Degà de la Facultat de Dret i cap d'emergències de l'edifici, Santiago Hernández i Antoni Gómez, tècnics del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal propi i extern i l'alumnat. Prèviament vàrem enviar un mail a tot el personal, però només el cap d'emergències coneixia la data exacta del simulacre.
- **Inici del simulacre:** màquina de fum dins de la Delegació d'Alumnes d'Economia (planta primera bloc B).

Temps total del simulacre:	16 minuts (inici 11:52' – final 12:08').
Temps d'evacuació:	10 minuts (des que boten les alarmes a les 11:58' fins que finalitza l'emergència).
Persones evacuades:	Aproximadament 800 persones

2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

1r. Descobriment de l'emergència:
Correcte: la centraleta ha detectat el fum. Un conserge ha anat a la zona per comprovar si l'incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d'emergència.
2n. Avís al cap d'emergències i l'equip d'intervenció. Valoració de l'emergència:
Correcte: els conserges han localitzat un cap d'emergència (Francisco López) i alguns membres de l'equip d'intervenció.
3r. Ajudes exteriors:
Correcte: s'ha simulat la telefonada a l'112 i l'avís a vigilància perquè anés a rebre els bombers. La centraleta ha fet la telefonada automàtica a l'empresa de vigilància (ISS).
4t. Actuació de l'equip d'intervenció:
Correcte: l'equip d'intervenció ha trigat una mica en arribar al lloc de l'incendi. Han informat de la situació al Cap d'emergències. Han bloquejat els ascensors i han delimitat la zona de l'incendi per evitar que hi passes gent.
5è. Evacuació:
Correcte: l'evacuació ha estat molt ràpida. El Cap d'emergències ha dut el registre de zones evacuades i ha enviat la gent disponible (conserges, professors) per revisar les zones que no estaven revisades. També ha enviat gent a les portes per evitar que tornessin a entrar a l'edifici mentre ha durat l'emergència.

6è. Actuació general del cap d'emergències:

Correcte: ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips (intervenció, evacuació i conserges), donant les ordres adequades. Ha dut el registre de les zones evacuades.

7è. Punt de reunió:

La gent s'acumula a les sortides de l'edifici, la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, els caps d'emergència han d'enviar algú que desviï tota la gent cap al pàrquing "codi de barres" (punt de reunió).

3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:

Tots els membres de l'equip d'intervenció i de l'equip d'evacuació necessiten armilles reflectants per ser identificables com a membres dels equips d'emergències. Actualment només es disposen de vuit armilles.

Algunes de les portes contra incendis de l'edifici no s'han tancat adequadament. Es revisaran totes les portes contra incendis de l'edifici per confirmar el seu correcte funcionament.

Està previst realitzar un curs per tots els membres dels equips d'emergències de l'edifici. El curs servirà perquè els equips d'emergència practiquin davant de situacions d'emergències simulades i per recordar o obtenir tots els coneixements necessaris per actuar correctament davant d'una emergència.

No s'ha detectat cap deficiència important, els simulacres realitzats anualment des del 2006 han ajudat a solucionar les deficiències que s'han anat trobant.

Ara ja és necessari complicar cada vegada més els simulacres, variant la tipologia (avís de bomba, fuga de gas, etc.), afegint ferits, amagant gent per comprovar si es fa bé la revisió, etc.

Dr. Francisco López Simó
Degà de la Facultat de Dret i
Cap d'emergències de l'edifici G. M. Jovellanos

Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció de la UIB

Palma, 18 de maig de 2017

Annex I. Descripció detallada del procés d'evacuació

EQUIP D'EVACUACIÓ:	Telèfon	Avís evacuació	OBSERVACIONS
DRET 2n PIS (bloc A)			
Despatxos (DA201-234) - Aina Salom	9615	Sí	

	- M ^a Isabel Montserrat	1369		
Aules (AA21-27) + banys	- Eduard Ramon - Maria Ballester	2972 3106	Sí	
DRET 1r PIS (bloc A)				
Despatxos (DA101-133) + deleg. alumnes + sales professors	- Pedro Munar - Jose Javier González	2955 1356	Sí	
Aules AI6, AA11-13, Aranzadi, 2 aules graus, 4 banys	- Petra Thomas - Pedro Grimalt	9726 2946	Sí	
DRET PLANTA BAIXA (bloc A)				
Despatxos (DA01-018) + seminaris SA01-10	- Federico Garau - Antonio Conde	3119 1355	Sí	
Aules AA01-06 + banys	- Joan Flaquer - Margalida Capellà	2957 1350	Sí	
ECONOMIA 2n PIS (bloc B)				
Despatxos (DB221-258) + banys	- Javier Lozano - Tomas del barrio	2786 3256	Sí	
Aules AB22-27 + seminari PTE + LRDT + despatxos DB201-220	- Cati Torres - Angel Bujosa	2774 1381	Sí	
ECONOMIA 1r PIS (bloc B)				
Despatxos (DB101-126) + aules AB11-AB14 + banys	- Rafel Crespí - Maria Llompart	1323 2516	No	El Cap d'emergències ha enviat en Santi
Aules AI02-05 + deleg. alumnes + graus + sala professors + banys	- Aleix Calveras - Malen Massot	1324 2513	No	
ECONOMIA PLANTA BAIXA (bloc B)				
Despatxos (DB01-023) + seminaris SB01-06	- Joanabel Genovart - Jose Maria Carretero	1363 2023	Sí	
Aules AB01-AB09 + AI01 + banys	- Patricia Horrach - Marga Aguiló	1333 1332	Sí	
BLOC C				
Aules videoconferència, Audiovisuals i banys: personal d'audiovisuals.		3441	Sí	
Biblioteca: personal de biblioteca		2004	Sí	
Serveis administr., sala d'actes, banys i 2 magatzems: Irene Mas i Fernando Conde		2706	Sí	
Copisteria Sa Nostra Restaurant Neteja	personal de les empreses contractades		Sí	
3r PIS: conserges (control d'accés)				
Soterrani: conserges (control d'accés)				



El fum inunda la planta primera



La gent és evacuada de l'edifici



La gent espera que acabi el simulacre