



### INFORME D'ACCIDENT I INCIDENT / MALALTIA PROFESSIONAL

#### DESCRIPCIÓ DE L'ACCIDENT/INCIDENT:

En el pati interior del laboratori X es guarden recipients de residus químics. Un dia de molta calor va explotar una botella de vidre de 2 litres amb residus de cloroform, a causa de l'elevada pressió a l'interior de la botella provocada pel sol. Per sort, no hi havia ningú en el pati en aquell moment.

Anteriorment s'han produït diversos incidents que justifiquen la necessitat de construir o adaptar un magatzem per als residus químics de la UIB (vegeu per exemple l'informe d'accident 17/2005)

#### FORMA EN QUÈ ES VA PRODUIR:

Explosió. Podria haver provocat: projecció de fragments i contacte amb substàncies càustiques i tòxiques.

#### LESIONS PERSONALS:

Cap

#### DANYS MATERIALS:

Cap

#### VALORACIÓ DEL RISC:

GREU

MODERAT

LLEU

MESURES DE PREVENCIÓ QUE CAL APLICAR:	RESPONSABLE	DATA PREVISTA	DATA REAL	PRESSUPOST APROXIMAT
Instal·lar una tela de protecció solar en el pati (abans de l'estiu de 2012).	Patrimoni			100 €
Construir un bunker per emmagatzemar els residus químics dels laboratoris.	Rectora / Vicerectora Infraestructures			
EMISSOR DE L'INFORME:  Santiago Hernández Servei de Prevenció 15/11/2011	Vistiplau PRESIDENT DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT: --			INFORME Núm.: <b>18/2011</b>

#### REGISTRE FOTOGRÀFIC:

#### S'HA DISTRIBUÏT CÒPIA DE L'INFORME A LES SEGÜENTS PERSONES:

- Francesca Garcies, Directora del Servei de Prevenció, perquè doni trasllat a la Rectora i/o Vicerectora d'Infraestructures