

## INFORME TÈCNIC DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI BEATRIU DE PINÓS

### 1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus:** incendi. **Dia:** 13/03/2018. **Hora prevista:** 15:00 h.
- **Control del simulacre:** Rosamaría Alberdi, Degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i cap d'emergències de l'edifici, Santiago Hernández i Antoni Gómez, tècnics del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal propi i extern i l'alumnat. Prèviament vàrem enviar un e-mail als equips d'emergències, però només la cap d'emergències coneixia la data exacta del simulacre.
- **Inici del simulacre:** màquina de fum a l'escala de la part oest de l'edifici magatzem de biblioteca del soterrani).

<b>Temps total del simulacre:</b>	<b>11 minuts</b> (inici 14:52' – final 15:03').
<b>Temps d'evacuació:</b>	<b>6 minuts</b> (des que boten les alarmes a les 14:57' fins que finalitza l'emergència).
<b>Persones evacuades:</b>	<b>Aproximadament 150 persones</b>

### 2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

<b>1r. Descobriment de l'emergència:</b>
<p><b>Millorable:</b> el pulsador d'emergència no ha enviat senyal a la centralita d'incendis. La centralita ha detectat el fum per l'avís dels detectors.</p> <p><b>Correcte:</b> la conserge ha anat a la zona per comprovar si l'incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d'emergència.</p>
<b>2n. Avís al cap d'emergències i l'equip d'intervenció. Valoració de l'emergència:</b>
<p><b>Millorable:</b> la conserge ha localitzat una cap d'emergència (Rosamaría Alberdi) però no ha trobat a cap membre de l'equip d'intervenció (a aquesta hora molta gent surt per dinar).</p>
<b>3r. Ajudes exteriors:</b>
<p><b>Correcte:</b> s'ha simulat la telefonada a l'112. La centralita ha fet la telefonada automàtica a l'empresa de vigilància (ISS) i el vigilant ha vingut immediatament.</p>
<b>4t. Actuació de l'equip d'intervenció:</b>
<p><b>Millorable:</b> atès que no hi havia cap membre de l'equip d'intervenció, no s'ha pogut intentar controlar l'incendi. La conserge ha tancat les portes per evitar la propagació del foc.</p>
<b>5è. Evacuació:</b>
<p><b>Correcte:</b> l'evacuació ha estat ràpida. La cap d'emergències ha dut el registre de zones evacuades i ha enviat la gent disponible per revisar les zones que no estaven revisades. També ha enviat algú a les portes per evitar que la gent tornés a entrar a l'edifici mentre ha durat l'emergència.</p>

**Correcte:** hi havia un investigador dins el laboratori de Geografia del soterrani, ha sentit les alarmes i ha sortit.

**6è. Actuació general del cap d'emergències:**

**Correcte:** ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips (intervenció, evacuació i conserges), donant les ordres adequades. Ha dut el registre de les zones evacuades.

**7è. Punt de reunió:**

La gent s'acumula a les sortides de l'edifici, la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, els caps d'emergència han d'enviar algú que desviï tota la gent cap el pàrquing "codi de barres" (punt de reunió).

**3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:**

Deficiència	Prioritat	Responsable	Data real
El polsador d'emergència situat al dipòsit de biblioteques (al soterrani) no ha enviat senyal a la centraleta d'incendis.	Alta	Manteniment (avís fet)	
És recomanable que hi hagi més membres de l'equip d'intervenció a l'edifici, s'han de cercar més voluntaris.	Mitja	Caps d'emergències	
No hi ha detectors d'incendi a les sales de màquines del terrat, s'han d'instal·lar.	Mitja	Manteniment (avís fet)	

Està previst fer un curs per tots els equips d'emergències, i servirà per practicar davant distintes situacions d'emergències simulades i per recordar o obtenir tots els coneixements necessaris per actuar correctament davant d'una emergència.

Ara ja és necessari complicar cada vegada més els simulacres, variant la tipologia (avís de bomba, fuga de gas, etc.), afegint ferits, amagant gent per comprovar si es fa bé la revisió, etc.

Rosamaría Alberdi Castell  
Degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia  
i Cap d'emergències de l'edifici B. Pinós.

Santiago Hernández Allès  
Tècnic superior de Seguretat  
Servei de Prevenció de la UIB

Palma, 14 de març de 2018

### Annex I. Descripció detallada del procés d'evacuació

<b>EQUIP D'EVACUACIÓ:</b>	<b>Avís evacuació</b>	<b>OBSERVACIONS</b>
<b>Planta baixa</b>		
Aules, aula informàtica, banys: <b>Conserges</b>	Sí	Ho revisa Teresa Montero
<b>Primer pis</b>		
- <b>Despatxos 1 a 5 i 32 a 51:</b> Joan De Pedro Lucrecia Rallo	Sí	Avisa Lucrecia
- <b>Despatxos 6 a 31:</b> Marian Amengual Immaculada Riquelme	Sí	Les professores no hi eren, la cap d'emergència ha enviat en José Luis Ortego
<b>Soterrani</b>		
Magatzems, laboratori: <b>Conserges</b>	Sí	

### Annex II. Registre gràfic del simulacre



El fum inunda l'escala i comença a entrar al passadís



La gent evacua l'edifici