

INFORME TÈCNIC DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI BEATRIU DE PINÓS

1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus:** incendi. **Dia:** 18/05/2017. **Hora prevista:** 11:30 h.
- **Control del simulacre:** Cristina Moreno, vicedegana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia i cap d'emergències de l'edifici, Santiago Hernández i Antoni Gómez, tècnics del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal propi i extern i l'alumnat. Prèviament vàrem enviar un e-mail a tot el personal, però només la cap d'emergències coneixia la data exacta del simulacre.
- **Inici del simulacre:** màquina de fum a l'escala de la part oest de l'edifici (planta baixa).

Temps total del simulacre:	9 minuts (inici 11:25' – final 11:34').
Temps d'evacuació:	5 minuts (des que boten les alarmes a les 11:29' fins que finalitza l'emergència).
Persones evacuades:	Aproximadament 100 persones

2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

1r. Descobriment de l'emergència:
Correcte: la centraleta ha detectat el fum. La conserge ha anat a la zona per comprovar si l'incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d'emergència.
2n. Avís al cap d'emergències i l'equip d'intervenció. Valoració de l'emergència:
Correcte: la conserge han localitzat una cap d'emergència (Cristina Moreno) i a un membre de l'equip d'intervenció.
3r. Ajudes exteriors:
Correcte: s'ha simulat la telefonada a l'112 i l'avís a vigilància perquè anés a rebre els bombers. La centraleta ha fet la telefonada automàtica a l'empresa de vigilància (ISS).
4t. Actuació de l'equip d'intervenció:
Correcte: l'equip d'intervenció ha arribat ràpidament al lloc de l'incendi. Ha informat de la situació a la cap d'emergències. Ha bloquejat l'entrada que hi ha havia a la zona de l'emergència per evitar que la gent entrés a l'edifici.
5è. Evacuació:
Correcte: l'evacuació ha estat molt ràpida. La cap d'emergències ha dut el registre de zones evacuades i ha enviat la gent disponible per revisar les zones que no estaven revisades. També ha enviat algú a les portes per evitar que la gent tornés a entrar a l'edifici mentre ha durat l'emergència.

6è. Actuació general del cap d'emergències:

Correcte: ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips (intervenció, evacuació i conserges), donant les ordres adequades. Ha dut el registre de les zones evacuades.

7è. Punt de reunió:

La gent s'acumula a les sortides de l'edifici, la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, els caps d'emergència han d'enviar algú que desviï tota la gent cap al pàrquing "codi de barres" (punt de reunió).

3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:

Tots els membres de l'equip d'intervenció i de l'equip d'evacuació necessiten armilles reflectants per ser identificables com a membres dels equips d'emergències. Actualment només es disposen de vuit armilles.

Està previst realitzar un curs per tots els membres dels equips d'emergències de l'edifici. El curs servirà perquè els equips d'emergència practiquin davant de situacions d'emergències simulades i per recordar o obtenir tots els coneixements necessaris per actuar correctament davant d'una emergència.

Hem comprovat que no hi ha detectors d'incendi a les sales de màquines del terrat, s'han d'instal·lar. A part d'això, no s'ha detectat cap deficiència important, els simulacres realitzats des del 2003 han ajudat a solucionar les deficiències que s'han anat trobant.

Ara ja és necessari complicar cada vegada més els simulacres, variant la tipologia (avis de bomba, fuga de gas, etc.), afegint ferits, amagant gent per comprovar si es fa bé la revisió, etc.

Dra. Cristina Moreno Mulet
Vicedegana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
i Cap d'emergències de l'edifici B. Pinós.


Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció de la UIB

Palma, 19 de maig de 2017

Annex I. Descripció detallada del procés d'evacuació

EQUIP D'EVACUACIÓ:	Telèfon	Avís evacuació	OBSERVACIONS
Planta baixa			
Aules, aula informàtica, banys: Conserges		Sí	
Primer pis			
- Despatxos 1 a 5 i 32 a 51: Antoni Gamundi José F. Campos	2318 2799	No	Han anat en Santi, en Toni, na Teresa i en Biel a petició de la cap d'emergència
- Despatxos 6 a 31: Marian Amengual Immaculada Riquelme	2313 1310	No	
Soterrani			
Magatzems, laboratori: Conserges		Sí	

Annex II. Registre gràfic del simulacre



El fum inunda l'escala i comença a entrar al passadís

Els equips d'emergència es coordines a consergeria



La gent espera que acabi el simulacre