

INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI RAMON LLULL

1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus:** incendi. **Dia:** 22/03/2016. **Hora prevista:** 12 h.
- **Control del simulacre:** Dr. Miguel Deyà, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i cap d'emergències de l'edifici, i Santiago Hernández i Antonio Gómez, tècnics del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal i l'alumnat. Prèviament vàrem parlar amb els equips d'emergència i es varen penjar cartells informatius a l'edifici, però només el cap d'emergències coneixia la data exacta del simulacre.
- **Inici del simulacre:** màquina de fum en el passadís del primer pis de la part antiga.

Temps total del simulacre:	13 minuts (inici 11:54' – final 12:07').
Temps d'evacuació:	6 minuts (des que boten les alarmes a les 12:01' fins que finalitza l'emergència).
Persones evacuades:	Aproximadament 300

2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

1r. Descobriment de l'emergència:
Correcte: la centraleta ha detectat el fum. Un conserge ha anat immediatament a la zona per comprovar si l'incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d'emergència.
2n. Avís al cap d'emergències i l'equip d'intervenció. Valoració de l'emergència:
Correcte: els conserges han localitzat un cap d'emergència i dos membres de l'equip d'intervenció.
3r. Ajudes exteriors:
Correcte: s'ha simulat la telefonada a l'112. La centraleta ha fet la telefonada automàtica al vigilant de seguretat, que ha vingut immediatament.
4t. Actuació de l'equip d'intervenció:
Correcte: han intentat controlar l'incendi. Han bloquejat ascensors i han evitat que la gent passés pel lloc del foc.
5è. Evacuació:
Millorable: la comunicació entre l'equip d'intervenció, els conserges i el cap d'emergències no ha estat massa fluida, per això les alarmes s'han disparat amb uns minuts de retard.
Correcte: el temps d'evacuació ha estat molt ràpid. El Cap d'emergències ha dut el registre de zones evacuades i ha enviat la gent disponible (conserges, professors) a revisar les zones que no estaven revisades. També ha enviat gent a les sortides per evitar que la gent entrés abans que acabés el simulacre.
Incorrecte: la gent que ocupava el segon pis de la part antiga (unes 40 persones) no han

pogut sortir perquè l'escala (única via d'evacuació) estava bloquejada pel fum.
6è. Actuació general del cap d'emergències:
Correcte: ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips disponibles (evacuació i conserges), donant les ordres adequades.
7è. Punt de reunió:
La gent s'acumula a les sortides de l'edifici, la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, els caps d'emergència han d'enviar algú que desviï tota la gent cap al punt de trobada (Propileu).

3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:

Deficiència	Prioritat	Responsable	Data real
El segon pis de la part antiga només té una sortida. Atès que hi pot haver més de 100 persones, obligatòriament ha d'haver una segona escala d'emergència. Demanem que s'adeqüi el pont, instal·lant baranes resistents, i que s'obrin les portes de sortida, que ara estan tancades amb cadenes.	Alta	Vicerector de Campus	
Les alarmes no s'han sentit dins la sala CD2 de la biblioteca, s'ha d'instal·lar un avisador d'alarma.	Mitja	Manteniment	Fet avís
L'equip d'evacuació, format pel personal dels serveis administratius, no es fàcilment identificable. S'han de comprar armilles fosforescents per a cada membre de l'equip.	Baixa	Administrador de centre	

Dr. Miguel Deyà
degà de la Facultat de Filosofia i Lletres i
cap d'emergències de l'edifici Ramon Llull

Dr. Santiago Hernández Allès
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció

Palma, 22 de març de 2016

Annex I. Descripció detallada del procés d'evacuació

EQUIP D'EVACUACIÓ:	Avís evacuació	Observacions Queda algú? Hi ha ferits?
MATINS: Serveis Administratius		
Edifici antic Soterrani: Maria Verd	SÍ	
Edifici antic Planta baixa: - biblioteca: personal de biblioteca. - bar: personal del bar. - copisteria: personal de copisteria - Servei d'Informació: actualment està buit - resta (aules, despatxos...): Laura González/ Neus Esteva	SÍ SÍ SÍ SÍ	
Edifici antic 1r pis: Marga Ramon / Laura Coll	SÍ	
Edifici antic 2n pis: Virginia Ramon	NO	No ha pogut pujar pel foc
Edifici nou Planta baixa: Marga Bordoy / Lina Campins	SÍ	
Edifici nou 1r pis: Marga Dols / Maria Rosa Sastre	SÍ	
Edifici nou 2n pis: Antonia Gual	SÍ	

Annex II. Registre gràfic del simulacre

