

INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI RAMON LLULL

1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus:** incendi. **Dia:** 15/10/2018. **Hora prevista:** 12 h.
- **Control del simulacre:** Dr. Sebastià Serra, Director del Departament de Ciències Històriques i cap d'emergències de l'edifici, i Santiago Hernández i Antonio Gómez, tècnics del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal i l'alumnat. Prèviament vàrem parlar amb els equips d'emergència i es varen penjar cartells informatius a l'edifici, però només el cap d'emergències coneixia la data exacta del simulacre.
- **Inici del simulacre:** màquina de fum en el passadís del primer pis de la part antiga.

Temps total del simulacre:	11 minuts (inici 11:57' – final 12:08')
Temps d'evacuació:	7 minuts (des que boten les alarmes a les 12:01' fins que finalitza l'emergència).
Persones evacuades:	Aproximadament 400

2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

1r. Descobriment de l'emergència:
Correcte: la centraleta ha detectat el fum. Un conserge ha anat immediatament a la zona per comprovar si l'incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d'emergència.
2n. Avís al cap d'emergències i l'equip d'intervenció. Valoració de l'emergència:
Correcte: els conserges han localitzat un cap d'emergència (Sebastià Serra) i 6 membres de l'equip d'intervenció: Jordi Picó, Miquel Company, Magdalena Font, Xisca Amengual, Biel Balaguer i Christian Porcel (Tècnic de manteniment).
3r. Ajudes exteriors:
Correcte: s'ha simulat la telefonada a l'112. La centraleta ha fet la telefonada automàtica al vigilant de seguretat, que ha vingut immediatament.

4t. Actuació de l'equip d'intervenció:
Correcte: han intentat controlar l'incendi. Han bloquejat ascensors i han evitat que la gent passés pel lloc del foc.
5è. Evacuació:
Correcte: el temps d'evacuació ha estat ràpid. El Cap d'emergències ha dut el registre de zones evacuades i ha enviat la gent disponible (conserges, professors) a revisar les zones que no estaven revisades. També ha enviat gent a les sortides per evitar que la gent entrés abans que acabés el simulacre.
Correcte: el fum ha bloquejat l'escala, impeding que la gent baixés del segon pis. Ha servit per comprovar que la nova sortida d'emergència del segon pis funciona.
Incorrecte: la farmàcia i les sales annexes no s'han revisat.
Incorrecte: el personal que fa feina al bar no ha evacuat el local encara que sentien com les sirenes avisaven d'una emergència. Les alarmes es senten fluixes dins del bar.
6è. Actuació general del cap d'emergències:
Correcte: ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips disponibles (evacuació i conserges), donant les ordres adequades.
7è. Punt de reunió:
La gent s'acumula a les sortides de l'edifici, la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, els caps d'emergència han d'enviar algú que desviï tota la gent cap al punt de trobada (Propileu).

3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:

Deficiència	Prioritat	Responsable	Data real
El personal del bar no ha evacuat el local. Es parlarà amb els responsables de l'empresa concessionària, i se'ls lliurarà un escrit sobre les seves responsabilitats en aquesta matèria. És molt important que el personal de les empreses concessionàries conegui les instruccions en cas d'emergència i que participin activament en els simulacres.	Alta	Responsables de l'empresa concessionària	
Instal·lar una sirena dins del bar.	Alta	Manteniment	
Assignar la farmàcia i sales annexes a les encarregades d'evacuar la planta baixa.	Alta	Servei de Prevenció	

Està previst fer un nou curs per a tots els equips d'emergències, i servirà per practicar davant distintes situacions d'emergències simulades i per recordar o obtenir tots els coneixements necessaris per actuar correctament davant d'una emergència.

Ara ja és necessari complicar cada vegada més els simulacres, variant la tipologia (avís de bomba, fuga de gas, etc.) afegint ferits, amagant gent per comprovar si es fa bé la revisió, etc.

Dr. Sebastià Serra

Director del Dept. De Ciències Històriques i
cap d'emergències de l'edifici Ramon Llull

Dr. Santiago Hernández

Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció

Palma, 16 d'octubre de 2018

Annex I. Descripció detallada del procés d'evacuació

EQUIP D'EVACUACIÓ:	Avís evacuació	Observacions Queda algú?
MATINS:		
Edifici antic Soterrani: Xisca Amengual Reus	Xisca Amengual	
Edifici antic Planta baixa: - Biblioteca: Mercedes Duran / Mayte López / F. Puigserver - Bar: personal del bar. - Farmàcia i sales annexes: conserges - Resta (aules, despatxos): Laura González / Neus Esteva	Mercedes Duran i Francesc Puigserver No No Laura González	
Edifici antic 1r pis: Laura Coll / Ana Martínez / Magdalena Font	Laura Coll i Ana Martínez	
Edifici antic 2n pis: Virginia Ramon	Sí	
Edifici nou Planta baixa: Marga Bordoy / Paula Hidalgo	Marga Bordoy i Paula Hidalgo	
Edifici nou 1r pis: Marga Dols / Maria Rosa Sastre	Marga Dols i Maria R. Sastre	
Edifici nou 2n pis: Antonia Gual	Sí	

Annex II. Registre gràfic del simulacre



La gent evacua cap a les sortides sense fum



El cap d'emergències coordina els equips



La gent espera a que finalitzi el simulacre