

## INFORME DEL SIMULACRE REALITZAT A L'EDIFICI ANTONI MARIA ALCOVER

### 1. DADES DEL SIMULACRE

- **Tipus:** incendi. **Dia:** 15/05/2015. **Hora prevista:** 12,30 h.
- **Control del simulacre:** Chelo Hernández, administradora de centre i cap d'emergències de l'edifici, i Santiago Hernández, Maribel Taroncher, Antonio Gómez i Aina Palou, tècnics del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal propi i extern i l'alumnat. Prèviament vàrem impartir un curs sobre emergències, vàrem enviar un E-mail a tot el personal i es varen penjar cartells informatius a l'edifici. Atès que era el primer simulacre que es feia a l'edifici, tothom coneixia la data exacta del simulacre.
- **Personal extern:** vàrem comptar amb la participació dels bombers de Palma.
- **Inici del simulacre:** es va utilitzar una màquina de fum ubicada a l'aula 06 de la planta baixa.

<b>Temps total del simulacre:</b>	<b>18 minuts</b> (inici 12:17' – final 12:35').
<b>Temps d'evacuació:</b>	<b>5 minuts</b> (des que boten les alarmes a les 12:20' fins que es revisa tot l'edifici a les 12:25').
<b>Persones evacuades:</b>	<b>Aproximadament 100</b>

### 2. CONCLUSIONS

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

<b>1r. Descobriment de l'emergència:</b>
<b>Correcte:</b> els detectors d'incendis han detectat el fum i han activat la centraleta d'incendis de consergeria. El conserge ha anat immediatament a la zona per comprovar si l'incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d'emergència.
<b>2n. Avís al cap d'emergències i l'equip d'intervenció. Valoració de l'emergència:</b>
<b>Correcte:</b> el conserge ha localitzat a la cap d'emergències i alguns membres de l'equip d'intervenció.
<b>3r. Ajudes exteriors:</b>
<b>Millorable:</b> s'ha avisat als bombers de que s'iniciava el simulacre. No s'ha avisat les metgesses. La centraleta no fa telefonada automàtica a l'empresa de vigilància (ISS).
<b>4t. Actuació de l'equip d'intervenció:</b>
<b>Correcte:</b> han intentat controlar l'incendi però hi havia massa fum. Han bloquejat els ascensors. Han informat al Cap d'emergències de la situació.
<b>Millorable:</b> la cap d'emergències i l'equip d'intervenció han tardat 3 minuts en arribar al lloc de l'incendi. S'ha de millorar la coordinació durant l'emergència.
Cal recordar que a la consergeria hi ha equips de protecció (guants tèrmics, llanterna, cinta de senyalització, armilles fosforescents). També hi ha un armari d'intervenció al soterrani per a vessaments químics. Per octubre es farà un curs pràctic amb els bombers.

<b>5è. Evacuació:</b>
<p><b>Correcte:</b> Els equips d'evacuació han revisat correctament tot l'edifici i han informat a la cap d'emergències una vegada evacuada la zona assignada. Han informat que hi havia tres persones atrapades al terrat del 1r pis i una persona acubada a l'aula 07.</p> <p>L'equip d'intervenció encarregat de la planta baixa ha aconseguit treure a la persona acubada arrossegant-la damunt d'una cadira.</p> <p><b>Millorable:</b> la cap d'emergències s'ha oblidat de posar una persona a l'entrada del soterrani per evitar que entressin persones durant el simulacre.</p>
<b>6è. Actuació general del cap d'emergències:</b>
<p><b>Correcte:</b> ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips (intervenció, evacuació i conserges), donant les ordres adequades. Ha dut el registre de les zones evacuades. També va enviar una persona a l'entrada de la UIB per rebre els bombers, però no duia armilla fosforescent la qual cosa va dificultar que els bombers la localitzessin.</p>
<b>7è. Punt de reunió:</b>
<p>La gent s'acumula a les sortides de l'edifici, la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, el cap d'emergència ha d'enviar algú que desvii tota la gent cap el punt de trobada (pàrquing "codi de barres").</p>

### 3. DEFICIÈNCIES QUE S'HAN DE MILLORAR:

Deficiència	Prioritat	Responsable	Data real
L'alarma no es sent a l'aula de graus, al laboratori de Química, als despatxos interiors del CEP (primer pis) ni als magatzems del soterrani. No consideram necessari posar alarma dins l'aula de graus atès que l'equip d'evacuació revisa sala per sala que no queda ningú. Però sí s'ha de posar alarmes dins el CEP i al laboratori de Química, perquè ells formen part dels equips d'emergència i s'han d'assabentar ràpid. També s'ha de posar dins els magatzems.	Alta	Patrimoni	
La centraleta no fa telefonada automàtica a l'empresa de vigilància. S'ha d'instal·lar un transmissor telefònic.	Mitja	Patrimoni	
El megàfon dona un missatge de veu en italià. S'ha de programar en català i castellà.	Mitja	Patrimoni/S. Prevenció	
L'equip d'intervenció no té formació pràctica en extinció d'incendis. S'ha de fer un curs pràctic.	Alta	S. Prevenció	

Chelo Hernández  
Administradora de centre i Cap  
d'emergències de l'edifici Alcover

Santiago Hernández Allès  
Tècnic superior de Seguretat  
Servei de Prevenció

Palma, 18 de maig de 2015

### Annex I. Descripció detallada del procés d'evacuació

EQUIP D'EVACUACIÓ:	Telèfon	Avís evacuació	OBSERVACIONS Queda algú? Hi ha ferits?
<b>SOTERRANI</b>			
<b>Matins:</b> Rosa de Ozollo i Juanjo Rosselló	2753	Sí	
<b>PLANTA BAIXA</b>			
<b>Matins:</b> Cati Ordinas i Marga Inaraja	2041 / 2638	Sí	Troben una persona cubada
<b>PRIMER PIS</b>			
<b>Matins:</b> Carme Flaquer i Xisca Colomar	3336 / 2345	Sí	Troben 3 persones que no poden sortir

### Annex II. Registre gràfic del simulacre



Aula 06 on es va iniciar el foc.

El fum s'estén per l'edifici

L'equip d'evacuació treu una persona que estava acubada.



Els equips d'intervenció i d'evacuació informen la cap d'emergències.

Els bombers entren a l'edifici per apagar el foc.

Els bombers rescaten a les persones atrapades a la terrassa.