

Informe del simulacre realitzat a l'edifici dels Serveis Científicotècnics i Instituts Universitaris de Recerca

1. Dades del simulacre

- **Tipus:** incendi. **Dia:** 5/3/2020. **Hora prevista:** 13 h.
- **Control del simulacre:** Magdalena Mas, Administradora de centre i cap d'emergències de l'edifici, i Santiago Hernández, tècnic del Servei de Prevenció.
- **Personal implicat:** s'ha evacuat tot el personal i usuaris. Prèviament vàrem organitzar un curs online per als equips d'emergència i es varen penjar cartells informatius. Només els equips d'emergències coneixien la data del simulacre.
- **Inici del simulacre:** màquina de fum en un despatx de la planta baixa.

Temps total del simulacre:	9 minuts (inici 13.00' – final 13.09')
Temps d'evacuació:	7 minuts (des que sonen les alarmes a les 13.02').
Persones evacuades:	Aproximadament 100

2. Conclusions

En general s'han seguit tots els passos previstos en el Pla d'emergència:

1r. Descobriments de l'emergència:
Correcte: el detector de fum ha activat la central d'incendis. Un conserge ha anat immediatament a la zona per comprovar si l'incendi era real, ha vist fum i ha activat el pla d'emergència.
2n. Avís al cap d'emergències i l'equip d'intervenció. Valoració de l'emergència:
Correcte: el conserges han localitzat un cap d'emergència i 9 membres de l'equip d'intervenció.
3r. Ajudes exteriors:
Correcte: el conserge ha simulat la telefonada a l'112. El transmissor telefònic de la central d'incendis ha avisat al vigilant de seguretat i als conserges del Mateu Orfila, que han vingut immediatament.
4t. Actuació de l'equip d'intervenció:
Correcte: han anat a extingir el foc però hi havia tant de fum que no han pogut intervenir, s'han limitat a no deixar passar ningú cap a la zona de perill. Han preparat les màscares químiques per si fossin necessàries. Han bloquejat els ascensors.
5è. Evacuació:
Correcte: la Cap d'emergències ha dut el registre de zones evacuades i ha enviat la gent disponible (conserges, professors i membres de l'equip d'intervenció) per revisar les zones que no estaven revisades.
6è. Actuació general del cap d'emergències:

Correcte: ha controlat la situació i ha coordinat bé els equips disponibles (evacuació, intervenció i conserges), donant les ordres adequades.

7è. Punt de reunió:

La gent s'acumula a les sortides de l'edifici, la qual cosa dificultaria la feina dels bombers i ambulàncies. En cas real, el cap d'emergència ha d'enviar algú que desvii tota la gent cap al punt de trobada (pàrquing "codi de barres").

3. Deficiències que s'han de millorar:

No s'han detectat deficiències.

Santiago Hernández
Tècnic superior de Seguretat
Servei de Prevenció
Palma, 9 de març de 2020

Annex I. Descripció detallada del procés d'evacuació

Equip d'evacuació:	Avís evacuació	Observacions Queda algú?
Cientificotècnic 1r pis: Maribel Gil / Julia García	Sí	
Cientificotècnic planta baixa: Rosa Gomila / Ferran Hierro	Sí	
Cientificotècnic soterrani: Raul Sánchez	Sí	
Instituts 2n pis: Damià Gomila / Cristobal López	Sí	
Instituts 1r pis: Regina Alemany / Oliver Vögler	Sí	
Instituts planta baixa: Miquel Tortella / Ana Maria González	Sí	
Instituts soterrani: Antònia Tugores / Ruben Tolosa	Sí	
Altres: netejadores		

2

Annex II. Registre gràfic del simulacre

		
El fum inunda el passadís de la planta baixa	L'equip d'intervenció actuant en la zona del foc	La cap d'emergència coordinant els equips